EAE ELEKTRİK

## КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ KCH-KCA

Горячее Цинкование (TS EN ISO 1461)

| Наименование | H (мм) | T (мм) | Вес (кг/шт) | Код заказа |
|---|---|---|---|---|
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40 KC | 40 | 2 | 0,212 | 3006945 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 50 KC | 50 | 2 | 0,244 | 3006943 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 60 KC | 60 | 2 | 0,284 | 3006941 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 75 KC | 75 | 2 | 0,331 | 3006939 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 100 KC | 100 | 2 | 0,412 | 3006937 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 125 KC | 125 | 2 | 0,496 | 3003311 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 150 KC | 150 | 2 | 0,579 | 3003312 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40 KCH | 40 | 1,5 | 0,163 | 3006167 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 50 KCH | 50 | 1,5 | 0,188 | 3006165 |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 60 KCH | 60 | 1,5 | 0,217 | 3006163 |

Крепежный Элемент



**В одном соединительном элементе H=40 следует использовать 4 болта M6x12 и 4 гаек M6**

**В одном соединительном элементе H=50 следует использовать 4 болта M6x12 и 4 гаек M6**

**В одном соединительном элементе H=60 следует использовать 4 болта M6x12 и 4 гаек M6**

**В одном соединительном элементе H=75 следует использовать 8 болта M6x12 и 8 гаек M6**

**В одном соединительном элементе H=100 следует использовать 8 болта M6x12 и 8 гаек M6**

**В одном соединительном элементе H=125 следует использовать 8 болта M6x12 и 8 гаек M6**

**В одном соединительном элементе H=150 следует использовать 12 болта M6x12 и 12 гаек M6**

| | |
|---|---|
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 40 KC L=210 | С отверстиями в один ряд H=040, H=050, H=060. |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 50 KC L=192 | С отверстиями в два ряда H=075. |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 60 KC L=210 | С отверстиями в три ряда H=100. |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 75 KC L=192 | С отверстиями в четыре ряда H=125. |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 100 KC L=192 | С отверстиями в пять рядов H=150. |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 125 KC L=192 | |
| КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 150 KC L=192 | |




- **При заказах пожалуйста укажите код заказа.**
- Для заказа специальных размеров, пожалуйста свяжитесь с нами.
- Вес материалов является приблизительным и может колебаться в пределах ± 10%.